



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Versión: 01

Fecha de Aprobación: oct-20

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 09/08/2022

Nombre del solicitante: Ing. Juan Medina

Área solicitante: Departamento De Operaciones

Código número CORAABO-OPER-2022-0028

73152102

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o	Justificación
1	Serv	Reconstrucción de 2 Juntas Dresser Reductoras H.N Ø20" PVC@Ø20" GRP	A la Brevedad	Corregir Fuga de Agua, en línea de Ø20" de Alimentación al Tanque del Paredom
1	Serv	Confeción de Junta Dresser de Ø20" H.N.	A la Brevedad	Corregir Fuga de Agua, en línea de Ø20" de Alimentación al Tanque del Paredom
1	Serv	Confeción y Colocación, en registro en operación, de Platillo Ciego de Ø3" H.N. en línea de ventosa (Incluye Corte de Tornillos Con Acetileno y desinstalación de Valvula Ventosa Averiada)	A la Brevedad	Corregir Fuga de Agua, en línea de registro de ventosa ubicado en el Sector La Piedra.
1	Serv	Confeción de Coscuera para Bomba Inatascable de Aguas Negras	A la Brevedad	Para repone en Operación Estación de Bombeo de Aguas Residuales de la Zona Turística
1	Serv	Reconstrucción de 2 Juntas Dresser H.N para tubo Ø36" GRP	A la Brevedad	Corregir Fuga de Agua, en línea de Ø20" de Impulsión en Carretera Mella (Frente a la Subestación Eléctrica)
1	Serv	Confeción y Colocaión de Chapa Metalica en Valvula en Operación	A la Brevedad	Corregir Fuga de Agua, en Platillo Superior de Valuva de Compuerta de Ø4" en La Marginal Las Américas esq Calle U
1	Serv	Desarme de Pieza Especial Tee Ø20" X Ø8" para eliminarle un codo. Incluye: Dos Cortes Ø8", Suministro de niple de Ø8" X2" H.N., Dos Soldaduras Ø8".	A la Brevedad	Readecuación de Empalme de Almintacion a el Hotel Hampton by Hilton, en la Aut. Americas frente al Itla
1	Serv	Reparación de Averia en Línea de Ø24" Fibra De Vidrio Incluye: -Limpieza de area Afectada De Tubo -Aplicación de Telas De Fibra y Aditivos	A la Brevedad	Para SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE UNA AVERÍA EN LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DE Ø24" GRP frente al Pozo #18 de Brujuelas Casuí, en SAN JOSE DE LOS LLANOS

[Firma]
 Dpto. Administrativo Financiero
 Firma Encargado(a) Administrativo(a) y Financiero

[Firma]
 Compras y Contrataciones
 Firma de validación Enc. Compras y Contrataciones

[Firma]
 Dirección Ejecutiva
 Firma Director(a) Ejecutiva

[Firma]
 Dpto. Operaciones
 Firma de Enc. del área o Depto.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la:

Recibido por: